Provtagning av tvättvatten i avloppssystemet på Arlanda Trio Bilservice									
			Provtagning innan behandling					OxyPlus 350 Behandling fr.o.m 2020-02-25	CWA 20 Behandling Fr.o.m 2020-09-29
Tungmetaller			2018-04-12	2018-07-09	2018-09-19	2019-01-10	2020-02-26	2020-07-02	2021-08-31
AS	Arsenik	µg/l	0,678	0,867	0,586	0,531			0,544
BA	Barium	µg/l	31,5	37,9	24,3	30			11,4
Cd	Kadmium	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,054	<0,05
Co	Kobolt	µg/l	3,01	1,24	0,953	4,17			0,438
CR	Krom	µg/l	7,46	9,68	4,43	1,03	5,5	4,26	2,14
Cu	Koppar	µg/l	43,4	84,4	51	22,4	54,7	27,7	20,8
Mo	Molybden	µg/l	4,22	5,78	6	3,8			6,04
Ni	Nickel	µg/l	6,38	8,26	8,6	7,24	11,3	5,84	5,52
Pb	Bly	µg/l	1,95	1,42	0,733	1,7	0,815	1,58	<0,5
V	Vanadin	µg/l	4,94	2,72	2	2,05			0,9
Zn	Zink	µg/l	117	123	107	84,1	129	73,7	73,8
BOD 7		mg/l	223	71,1	73,8	57,4	76,3	42,4	85,9
COD 7		mg/l	379	227	191	184	198	205	279
Oljeindex		mg/l	238	439	354	468	368	244	220
pH									